

Zsugorcsovák, végzárók, toldószettek / Heat shrinkable tubes, end pieces, extension sets

KK-1, KK-2 Kábelösszekötő szett / Cable joint set

Felhasználás: 0,6/1kV

A gyanta használata (kérjük a következőknek megfelelően használja a gyantát, ellenkező esetben, bármilyen probléma esetén, nem vállalhatunk felelősséget):

Távolítsa el az elválasztó ragasztót az A és a B gyanta között, majd keverje össze 2-3 percig őket, amíg össze nem keverednek.

Ezután azonnal töltsen bele az összekeveredett gyantát a vízmentes dobozba. (ellenkező esetben a gyanta merev és vastag lesz).

A gyanta szemmel és kézzel közvetlenül nem érintkezhet.

Megjegyzések:

Kérjük viseljen védő PE kesztyűt a felhasználás alatt, és ha tud, viseljen védőszemüveget. (Mellékelünk egy pár PE kesztyűt a termékhez.)

A megszilárdulás a környezettől függően változik, ez 25°C-on általában 1 óra.

Az alacsony hőmérséklet elnyújtja a megszilárdulás idejét.

Jól szellőző helyen végezze el a műveletet és kérjük kerülje a felhasználást esős időben.

A gyantát jó szellőzésű, árnyékos és hűvös helyen tárolja. A tárolási idő nagyjából 3 hónap lehet. Ne tartsa a gyantát más vegyi anyagokkal együtt.

A gyantának van kipárolgása, de az nem ártalmas az egészségre és nem veszélyezteti az emberi életet.

Szembekerülés esetén kérjük öblítse ki bő vízzel, komolyabb esetben forduljon orvoshoz.

Application: 0,6/1kV

Usage of the resin (please use the resin according to the following instructions otherwise our company cannot take any responsibility):

Remove the spacing stick between Resin A and B then stick them together for 2-3 minutes until consolidation. Then immediately fill the water-proof box with the mixed resin (otherwise the resin will be thick and rigid).

The resin cannot make direct contact with the eyes and hands.

Notes:

Please wear protective PE gloves during operation and if it is possible protective glasses also (PE gloves included).

The consolidation depends on the temperature (on 25°C this is normally 1 hour).

The low temperature prolong the time of consolidation.

Please use the product in a well-ventilated place and avoid the usage in rainy weather.


The resin must be stored in a well-ventilated, shady, cool place.

The storing time can be maximum 3 months. Don't keep the resin together with other chemicals.


The resin has fume but it is not dangerous for health and life.

In case of eye contact please wash it out with plentiful water, in more serious cases please seek for medical help.

Páncélosított kábel / Cable with armoring






Kábel bevezető szigetelés / Cable entry insulation



Visszavágás hossza / Length of back-cut

Típus / types	A (mm)	B (mm)	L=5 mm réz kábel esetén / copper cable
KK-1	75	20	
KK-2	105	30	L=10 mm alumínium kábel esetén / aluminum cable



VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELOSZTÓK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRENYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK