

LM Fénymérő / Luxmeter



• A mérés egysége a Lux, ami egy 1 lumen/1m² fényerőt jelent, amennyiben a fényforrás 1m-re van a megvilágított felülettől.

- Mérehatár: 10-50000Lux
- Felbontás: 0,1Lux
- Automata méréshatár váltás
- Max. és különbségi érték kijelzés
- Automata kikapcsolás
- Gyors mérési idő

- 3.5 digit LCD kijelző 19mm-es karaktermagassággal
- Mintavételezés: 2.5 alkalommal másodpercenként
- Minimális felbontás: 0.1Lux
- Érzékelő: Si fénycella szűrővel
- Hőmérsékletérzékenység: +/- 0.1% / °C6
- Ha a mért érték a csak 8%-al alacsonyabb, mint a a következő méréstartomány minimuma, akkor a mérő automatikusan méréstartományt vált.
- Működési hőmérséklet: 0-40°C / 0-80% relatív páratartalom mellett
- Tárolási hőmérséklet: -10-50°C / 0-85% relatív páratartalom mellett
- Tápellátás: 1db 6F22 9V-os elemmel
- Méretek: 135 x 74 x 30mm
- Érzékelő: 106 x 54 x 28mm
- Vezeték hossza: 150cm

- Szűrés: 0,25kg (elemmel együtt)
- Pontosság / Accuracy
- Felbontás / Resolution

• The unit of measuring is Lux, what means 1 lumen/1m² brightness if the light source is 1m away from the illuminated surface.

- Measuring range: 10-50000Lux
- Resolution: 0.1Lux
- Automatic measuring range setting
- Min. and max. value display
- Auto power off
- Quick measuring



- Display: 3.5 digit
- Min. resolution: 0.1Lux
- Temperature sensitivity: +/- 0.1% / °C6
- If the measured temperature is 8% lower than the next measuring range, the device automatically switches into higher measuring range
- Operating temperature: 0-40°C / 0-80% relative humidity
- Storing temperature: -10-50°C / 0-85% relative humidity
- Power supply: 9V battery, 6F22 type
- Dimensions: 135x74x30mm
- Sensor dimensions: 106x54x28mm
- Sensor wire length: 150 cm
- Weight: 0,25Kg (with batteries)

Mérési index / Measuring index

Mérehatár / Range	Pontosság / Accuracy	Felbontás / Resolution
10 - 200.0Lux	± 3%rdg+3Lux	0,1
200 - 2000 Lux	± 2%rdg+2Lux	1
2000 - 20000Lux	± 3%rdg+8Lux	10
20000 - 50000Lux	± 4%rdg+10Lux	100
50000Lux <	A kijelzett érték csak referenciaként szolgál! Pontossága nem garantált! / The value displayed for reference purposes only! Accuracy is not guaranteed!	100

A kijelzett értéket 10-zel kell szorozni! The values must be multiplied by 10!

Jelleggörbék / Curves



VILÁGÍTÁS-TECHNIKA

ENERGIA ELOSZTÓK

AUTOMATI-ZÁLÁS

ELEKTROMOS SZEKRENYEK

SZERELÉS-TECHNIKA

KÁBELEK, VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-CSALÁDOK

VILLÁM-VEDELEM

SZELLŐZÉS-TECHNIKA

TOVÁBBI TERMÉKEINK