


WTYCZKI SIŁOWE 400V



		Amper	Ilość biegunów	Op.	J.m.
F7.0002	Wtyczka siłowa 16A 4p	16A	4	1/8	szt.
F7.0003	Wtyczka siłowa 16A 5p	16A	5	1/8	szt.
F7.0004	Wtyczka siłowa 32A 4p	32A	4	1/8	szt.
F7.0005	Wtyczka siłowa 32A 5p	32A	5	1/8	szt.

WTYCZKI SIŁOWE 400V zwrotnica faz




		Amper	Ilość biegunów	Op.	J.m.
F7.0027	Wtyczka siłowa 16A 5p - zwrotnica faz	16A	5	1/8	szt.
F7.0028	Wtyczka siłowa 32A 5p - zwrotnica faz	32A	5	1/8	szt.

WTYCZKI SIŁOWE 400V kątowe - obrotowe



		Amper	Ilość biegunów	Op.	J.m.
F7.0104	Wtyczka kątowna obrotowa 16A 4p	16A	4	1/6	szt.
F7.0061	Wtyczka kątowna obrotowa 16A 5p	16A	5	1/6	szt.
F7.0103	Wtyczka kątowna obrotowa 32A 4p	32A	4	1/6	szt.
F7.0062	Wtyczka kątowna obrotowa 32A 5p	32A	5	1/6	szt.

WTYCZKI SIŁOWE 400V



		Styk sterujący	Amper	Ilość biegunów	Op.	J.m.
F7.0035	Wtyczka siłowa 16A 5p	---	16A	5	1/4	szt.
F7.0036	Wtyczka siłowa 32A 5p	---	32A	5	1/3	szt.
F7.0006	Wtyczka siłowa 63A 5p	TAK	63A	5	1/1	szt.
F7.0045	Wtyczka siłowa 125A 5p	TAK	125A	5	1/1	szt.