


Barete izolate




230/400 V AC	In max. 100 A	Ui 500 V	Cu	PA6.6	IP 20	Ta -40...+85°C	35x7.5	V1 UL94
-----------------	---------------------	-------------	----	-------	----------	-------------------	--------	------------

TRACON		In	mm ²	L (mm)	L ₁ (mm)	L ₂ (mm)	H (mm)	W (mm)	d (mm)	M
NPE-ZB	12	max. 63 A	2,5-16 2,5-10	88	-	-	26	13	5,5	M5
NPE-ZG	12			88	-	-	26	13	5,5	M5
NPE-B6-4	6 x 9	max. 63 A	2,5-16 2,5-10	-	49	34	35	10,5	5	M4
NPE-B6-6	6			-	49	47	35	10,5	5	M4
NPE-B6-8	8	max. 100 A	4-35 4-25	-	70	60	35	10,5	5	M4
NPE-B8-6	6			-	66	57	39	12,6	7	M5
NPE-B8-8	8	max. 100 A	4-35 4-25	-	79	34	28	10,5	7	M5
NPE-B8-10	8 x 12			10	-	100	91	39	12,6	7
NPE-B8-12	12	max. 100 A	4-35 4-25	-	118	109	39	12,6	7	M5
NPE-B8-14	14			14	-	134	137	39	12,6	7
NPE-G6-4	4	max. 63 A	2,5-16 2,5-10	-	49	34	35	10,5	5	M4
NPE-G6-6	6 x 9			6	-	49	47	35	10,5	5
NPE-G6-8	8	max. 100 A	4-35 4-25	-	70	60	35	10,5	5	M4
NPE-G8-6	6			6	-	66	57	39	12,6	7
NPE-G8-8	8	max. 100 A	4-35 4-25	-	79	34	28	10,5	7	M5
NPE-G8-10	8 x 12			10	-	100	91	39	12,6	7
NPE-G8-12	12	max. 100 A	4-35 4-25	-	118	109	39	12,6	7	M5
NPE-G8-14	14			14	-	134	136	39	12,6	7
NPE-Z-24*	6 x 9	max. 63 A	2,5-16 2,5-10	250	-	-	18,3	7,6	4x5,4+20x4,3	M4x20+M5x4
NPE-Z-38*	8 x 12	max. 100 A	4-25 2,5-16	360	-	-	26,6	13,7	10x7,5+28x5,2	M6x10+M5x28

* pentru utilizare pe contrapanou



Inele de trecere pentru cabluri (cu membrană/deschise)



PVC	To -0...+90°C	V2 UL94	Silicon free
-----	------------------	------------	--------------

TRACON		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
BV0603	BVZ0603	8,5	6	3	4,7	1,7
BV0705	BVZ0706	10,2	7,2	5	4,4	1,7
BV1006	BVZ1006	13,3	10	6,4	6,3	1,7
BV1108	BVZ1108	15,5	11	7,8	9	3
BV1410	BVZ1410	19,5	13,9	10,5	6,4	3,4
BV2015	BVZ2015	23,7	20,1	15,5	6,1	1,7
BV2518	BVZ2518	29,9	25,1	18,9	7,2	1,5
BV3225	BVZ3225	38,1	31,7	25	7,8	1,5

Inelele de protecție rezistente la influențele externe se recomandă în primul rând la trecerile conductoarelor izolate prin găurile cu muchii ascuțite executate în tablele metalice, dar tipodimensiunile închise, cu membrană subțire se pot utiliza și ca presetupe de cablu pentru doze de legături, prevenind deteriorarea, ruperea cablurilor, conductoarelor introduse prin ele.